



**APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BUCUR BORIS**

DocuSigned by:
Bucur Boris
B2158B5137134B9...

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim III - 2023, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. III - 2023, nu au fost inregistrate accidente de munca.

	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			1										1	-	-	Accident usor de munca
RPE	2022 2023	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												1	0	0	

b). Subcontractori

In trim. III - 2023, nu au fost inregistrate accidente de munca.



Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			2										2	-	-	2 accidente usoare de munca
	2022- 2023	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												2	0	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim III – 2023, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	2023	Total
RPE	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim III, 2023 – nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

b). Subcontractori

**In trim III,2023 - a fost inregistrat un caz de prim ajutor**

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

I.4. Evenimente SSM – SU**Pentru anul 2023, au fost inregistrate trei evenimente SSM-SU (Near-Miss – 2, accident in afara muncii – 1, accident usor - 1)**

1. In data de 13 ianuarie 2023, la ora 09:30 LT, în timpul manevrei cu spatele efectuată de un șofer de camion pe calea de acces la poarta 1 Rompetrol Energy, a fost lovit un stâlp de iluminat, din cauza vizibilității reduse și a abordării necorespunzătoare a șoferului care nu s-a asigurat. Stâlpul de iluminat a fost complet deteriorat prin prăbușirea la pământ pe aleea pietonală dinspre Bulevardul Navodari. Camionul transporta țevi pentru proiectul Cogenerare. Stâlpul de iluminat aparține societății Rompetrol Energy. Evenimentul a fost înregistrat ca Near Miss.
2. In jurul orei 06:40, Baboia Elena, Laborant Chimist, la atelierul Chimic a prezentat ameteli, s-a deplasat către vestiarul de la etajul 1 al clădirii atelierului Chimic, și a lesinat în jurul orei 06 :45 pe palierul dintre scări, lovindu-se în zona occipitală a capului. Aceasta și-a revenit după câteva minute și a fost investigată de către un echipaj al ambulantei SMURD, care i-a măsurat glicemia și tensiunea arterială, acestea fiind în limite normale. Baboia Elena a refuzat deplasarea la serviciul de Urgență a Spitalului Județean Constanța cu echipajul ambulantei pentru investigații suplimentare, continuând activitatea de muncă în condiții normale. Ulterior i s-a solicitat de către serviciul intern de prevenire și protecție deplasarea la serviciul Urgență a Spitalului Județean Constanța pentru investigații suplimentare. Evenimentul a fost înregistrat ca accident în afara muncii.
3. In data de 20.03.2023, în jurul orei 11:25, Istrate George-Ionut, Inginer Electromecanic, în departamentul Construcții, desfășura activitatea de rutină privind verificarea circuitelor electrice montate în dulapul de joasă tensiune (400V) pentru servicii proprii din stația electrică de 110 kV a Atelierului Electric aflată pe amplasamentul societății Rompetrol Energy SA. Accidentatul intenționa să verifice instalarea corectă a pinilor la conexiunile de la bornele de intrare ale disjunctivului monopolar. Accidentatul a atins izolația conductorului fazei T, moment în care s-a produs un arc electric, efectul termic al acestuia cauzându-i arsura de gradul II A la mâna dreaptă. Accidentatul a fost transportat la Clinica Medicală Medlife « Petromidia » pentru acordarea primului-ajutor și investigații medicale (tensiune arterială, EKG, tratare superficială arsura), imediat după eveniment, fiind ulterior transportat la secția UPU a Spitalului Județean Constanța, pentru investigații medicale amanunțite. Accidentatul a fost internat în secția Chirurgie plastică -



microchirurgie reconstructiva, in data de 20.03.2023 ora 12 :51, fiind externat in data de 21.03.2023 ora 08:00. Evenimentul a fost inregistrat ca accident usor conform Legii 319 / 2006 art 5 lit. q.

- Pe 28 iulie 2023, la ora 08:30 LT, în timpul traversării deasupra canalului de cabluri de 6kV care alimentează stația de transformare pentru cazane de la termocentrala, o macara Felbermayer a făcut ca placa de acoperire din beton a conductei de cablu să se prăbușească în interiorul canalului. După acest eveniment, nu au fost observate răni ale personalului sau daune la bunuri. Zona a fost izolată și marcată cu bariere.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4

I.5. Incidente auto

In trim III – 2023 nu au fost inregistrate incidente auto


MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. III 2023 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 30.09.2023 – 100% din total angajati RPE

I.7. Masuri de Securitate a muncii pentru lucrul pe timp calduros si canicular:

- se va asigura cosirea vegetatiei, precum si indepartarea acesteia
- se va asigura apa minerala , 2-4 litri/persoana/schimb, atunci cand conditiile o impun
- mentinerea temperaturii de racire corespunzatoare la sistemele de racire cu apa - pe langa masurile tehnologice impuse in mod frecvent se iau masuri suplimentare de racire prin folosirea de instalatii provizorii de racire exterioara , avand in vedere ca si temperatura apei de racire va fi influentata, in sensul cresterii ei pe timp excesiv de cald ;
- la depozite cu rezervoare de produse lichide combustibile se vor lua masuri speciale pentru evitarea ridicarii temperaturilor datorita razelor solare, racindu-se mantaua rezervoarelor prin stropire cu apa.
- produsele combustibile separate in separatoare vor fi pompate permanent la rezervoarele de primire si depozitare a acestora, evitandu-se mentinerea in separatoare a unor cantitati de produse a caror degajare de vapori sa nu poate da nastere la explozii sau incendii;
- se vor evita lucrarile cu foc deschis
- se vor efectua exercitii de simulare a interventiei în cazuri de incendiu, astfel incit toti operatorii sa fie pe deplin familiarizati cu manevrele care trebuie efectuate
- se vor amenaja spatii speciale pentru repaus, cu conditii climatice corespunzatoare care sa asigure restabilirea rapida a echilibrului termic;
- se vor organiza intreruperi periodice in timpul muncii sau reducerea timpului de munca, in functie de conditiile concrete de munca (acolo unde este posibil);



•se va imbunatati microclimatul la locul de munca, de la caz la caz, prin dusuri de aer, perdele de apa, pulverizarea apei pe suprafete radiante, ecrane protectoare , functionarea sistemelor de ventilatie.

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 12 noi angajat

Instruire si testare anuala: 175 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 11 persoane
- Fochisti – 34 persoane
- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca. Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (85), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 2

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 0

III.5 Audit extern KMG: 1

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety

Rata de inchidere a neconformitatilor este de 88.5 %

**V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:****V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 12****V.2. Masuri stabilite din controalele proprii**

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:		34	28	24	234	16
	Realizate	22	20	15	224	13
	In curs de realizare	12	8	9	10	3

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Audit Intern	Sistemele de inchidere a geamurilor la CCT sunt defecte	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Reactivi neutralizanti in afara termenului de valabilitate. Nu exista, la loc vizibil, instructiuni de utilizare a acestora.	10.05.2023/ Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Folosirea sarmelor pentru legarea tevilor, dar si prezenta acestora (atarnate) in multe locuri din zona cazanelor.	08.03.2023/ Sef Atelier Termo	Permanent
Control Autoritati	Nu a fost pusa la dispozitie documentatia, care a stat la baza autorizatiei de securitate nr. 1547/13.02.2002 pentru constructia P+3E, sediu social, constructie administrativa.	15.08.2023 / RPE	In curs de realizare
Control Autoritati	Parte din instalatia electrica se expoloteaza cu deficiente (intreruptoare si prize pozate direct pe material combustibil (lambriu plastic) fara a se asigura grad de protectie minim IP 54/ protejate in carcase metalice ori omologate pentru a fi montate pe elemente combustibile	15.06.2023 / Coordonator Administrativ	In curs de realizare
Control Autoritati	Caile de evacuare nu sunt marcate in totalitate cu indicatoare standardizate	01.05.2023 / Cadru Tehnic PSI	In curs de realizare



Control Autoritati	Nu sunt luate masuri corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul cablurilor ce strapung planseul rezistent la foc	01.07.2023 / QHSE Manager	In curs de realizare
Control Autoritati	Pe calea de evacuare se depoziteaza diverse materiale (fotocopiatoare, dozatoare de apa) care reduc latimea libera de circulatie si pot impiedica accesul fortelor de interventie.	01.05.2023 / Coordonator Administrativ	In curs de realizare
Control Autoritati	Planurile de evacuare, desi sunt afisate in locuri vizibile pe caile de acces, nu au fost actualizate	15.07.2023 / Cadru Tehnic PSI	In curs de realizare
Audit Intern	At HRSG20 there are inadequate spaces between handrails.	28.04.2023/ Project Manager	In curs de realizare
Audit Intern	Linie PPR (polipropilena) dozare iesire HCL nr.1 din ejectorul nr.3 este partial topita (probabil defect instalare/montaj)	30.06.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Canal de cabluri la care s-au intrerupt lucrarile si este acoperit cu panouri de lemn (deseuri).	27.04.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	In the waste storage area there are mixed scraps of metal, plastic, wood	30.04.2023/ Calik Enerji	In curs de realizare
Inspectie interna	Due to the wind and dust from the construction site, a lot of dust is created in the access areas or in the work areas. This dust is involuntarily inhaled by the employees and in the long term can create health problems.	20.05.2023/ Calik Enerji	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa aparatori flanse la vane(ventile) pe abur zona S.R.R.-uri-36/17 ;17/1,2.etc.	01.07.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Tencuială căzută în camera de comandă a secției electrice	01.07.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Fisele de rond utilizate sunt pe formatul vechi de la UTM	01.07.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Izolatie tabla desprinsa de pe canal gaze arse cazan C5 x105 t/h. Risc de accidentare personal.	01.07.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare



Inspectie interna	There are no records of all the lifting gear (wired ropes, chains, web slings, shackles) equipment used on site by EPC Contractor and their Subcontractors. These records should have been kept and updated since the beginning of the project in accordance with our procedure and ISCIR requirements	10.07.2023/ Calik Enerji	In curs de realizare
Audit Intern	Geam termopan spart la grupul sanitar sin statia de 110 kV	03.07.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Pichet PSI neetichetat la intrare in statie 110 kV	30.07.2023/ Cadru tehnic PSI	In curs de realizare
Audit Intern	Masa operatorului din sala de reactivi este deteriorata	25.09.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Trebuie inchis / limitat accesul sau instalata o balustrada pe acoperisul casei scarii intrare in camera de comanda CJP. Pericol de cadere de la inaltime personal.	30.09.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Roti ventile lipsa la vana racitor degazor 1 intrare/iesire apa	30.09.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Mobilier (mese, scaune) uzate, rupte, degradate. Risc accidentare personal remiză pompieri.	30.09.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa aparatori la flanse ventile pe refularea pompei nr1 dozare NaOH; Ventil drenaj F1,2x17 in sala cazane, ventil by-pass vana intrare SRR36/17	15.09.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Gardul bazinelor de neutralizare nu este imprejmuit cu plasa protectoare	18.09.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Pardoseala deteriorata in dreptul usii iesire corp B2-B3. Prezinta pericol de accidentare prin impiedicare	29.09.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Robineti pe incalzire atelier PRAM care curg la imbinari	30.09.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa marcare loc de depozitare deseuri electrice	30.09.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Rigolele din fata statiei de pacura necesita curatare	29.10.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare



Audit Intern	The electrical cable support was installed on the handrail from HRSG 12	29.09.2023/ Project Manager	In curs de realizare
Audit Intern	Pardoseala deteriorata in balconul camerei de comanda a statiei de 110 kV	30.11.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa platforma si scari de acces catre ventilile de drenaj pe colectoarele 1si2 x36 bar de la estacada	31.10.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	In zona fostelor rezervoare de ulei(zona defrisata), de langa rezervoarele de pacura este inca depozitat nisip (pamant) din escavarea zonelor pentru rezervoarelor T100 si T200.	31.10.2023/ Coordonator Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	Cladire At. Chimic - Scara de acces etaj 1 - risc major de accidentare prin alunecare/impiedicare !	16.10.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Rampa beton acces/iesire statie 110kV (dinspre remiza pompieri) deteriorata	16.10.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Tablurile electrice aferente pompelor de evacuare de la bazinele de neutralizare trebuie inscriptionate cu afise privind pericolul de electrocutare.	25.10.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Butoanele de oprire de urgenta aferente pompelor de evacuare de la bazinele de neutralizare nu sunt etichetate.	25.10.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- **Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani** pe teritoriul Platformei Rompetrol: 0
- **Ridicare legitimatii acces definitiv:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna:** 0
- **Notificari avertizare:** 1
- **Penalizare Societati:** 0
- **Aplicare puncte amenda:** 0 puncte amenda
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;



- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoenciu George Claudiu

DocuSigned by:
George Claudiu Stoenciu
74CCCEA0E64D45A...