



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BUCUR BORIS

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim I - 2025, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. I - 2025, nu au fost inregistrate accidente de munca.

															Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
	An	Ia n	Feb	Mar	April	Mai	Iu n	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			1										1	-	-	Accident usor de munca
	2024													-	-	-	
	2025													-	-	-	

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



RPE	2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)	1	0	0	
	2023					
	2024					
	2025					

b). Subcontractori

In trim. I - 2025, nu au fost inregistrate accidente de munca.

Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			2										2	-	-	2 accidente usoare de munca
	2024								1					1	1	-	1 accident cu ITM
	2025													-	-	-	
	2022-2023-2024	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												2	1	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim I – 2025, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale



(2021-2022)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
RPE	0	0	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim I, 2025 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b). Subcontractori

In trim I, 2025 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.4. Evenimente SSM - SU

Pentru anul 2025, a fost inregistrat un eveniment SSM-SU (Near-Miss - 1)

In data de 28.03.2025 la ora 9:40, un scurtcircuit din cauza pierderii gazului de izolare SF 6 la celula de 6kV din cladirea transformatoarelor, situata in zona organizarii de santier ce a produs o avarie a intreruptorului de medie tensiune de 6 kV, lasand zona de organizare de santier fara curent.

Imediat după incident, o echipă a Contractorului Calik Enerji a sosit în zonă pentru a evalua situația și a restricționa zona. Nu au fost folosite stingătoare, iar prezența pompierilor nu a fost necesară.

Personalul din departamentul electric al Rompetrol Energy a acordat suport pentru intreruperea alimentarii cu energie a transformatorului.

Alimentarea transformatorului a fost restabilită 2 ore mai tarziu prin punerea in functie a celei de rezerva. In urma evenimentului nu au fost răniți sau daune provocate mediului. Evenimentul a fost inregistrat ca Near Miss.

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

I.5. Incidente auto

In trim I - 2025 nu au fost inregistrate incidente auto

MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com


www.rompetrol.com



I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. I 2025 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 31.03.2025 – 100% din total angajati RPE

I.7. Masuri de Securitate a muncii pentru reducerea riscurilor de incendiu si a celor legate de conducerea autovehiculelor:

Măsuri preventive în caz de ploi abundente:

Este esențial să implementăm măsuri de precauție pentru a minimiza riscurile asociate cu vremea severă!

Reguli/măsuri generale de siguranță:

- OPRITI LUCRUL PENTRU ORICE ACTIVITATE CU RISC RIDICAT!
- EVITATI DEPLASARILE NON-CRITICE IN INSTALATII!
- Pomparea in situatia de ploi abundente trebuie sa se desfasoare controlat, pentru eliminarea riscului de inundare a platformelor instalatiilor Itehnologice si a zonelor pe unde trec retelele de abur, statiile electrice, statiile de pompare la nivele joase, astfel diminuand riscul de producere a incidentelor ;
- Interzicerea manevrării echipamentelor de ridicat (macarale, palane, trolii, scripeți, etc.);
- Îndepărtarea izolațiilor cu risc de desprindere sau a altor materiale care pot fi antrenate de ploi / vânt (în special la cotele superioare ale instalațiilor).



- Sistemul de drenaj - Asigurați-vă că toate canalele de drenaj și șanțurile sunt curate și funcționale pentru a preveni acumularea de apă.
- Zone de stocare chimică - Verificați că containerele de substanțe chimice sunt bine sigilate și protejate împotriva scurgerilor sau a contaminării cu apă.
- Sisteme electrice - Inspectați panourile electrice, cablurile și prizele exterioare pentru a preveni riscul de electrocutare sau scurtcircuite cauzate de apă; se vor scoate de sub tensiune tablouri de organizare de santier din instalatiile tehnologice si se va evita pozarea cablurilor la nivelul solului
- Vehiculele - Asigurați-vă că toate vehiculele necesare pentru operațiuni sunt în stare bună, cu sistemele de frânare și de iluminat funcționale.
- Iluminatul - Asigurați o iluminare adecvată în zonele unde vizibilitatea este redusă din cauza precipitațiilor.
- Detectoare și alarme - Asigurați-vă că sistemele de monitorizare a gazelor și alarmele funcționează corect, mai ales în zonele expuse la acumularea de apă.

Alte atenționări!

- Se interzice accesul în zona instalațiilor nefuncționale, în care există un risc ridicat de desprindere a tabelelor de la izolații sau alte echipamente / conducte!
- Limitați accesul pe scări sau lucrul la înălțime, ca urmare a dificultății de urcare în locații expuse la ploi abundente!
- Inspectați periodic zonele externe / îngrădiți zonele nesigure, ca urmare a pericolului crescut pe căile de acces expuse!
- Atenționați personalul să evite zonele afectate de vânt, în vederea prevenirii producerii de incidente!

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 473 subcontractori

Instruire si testare anuala: 165 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 12 persoane
- Fochisti - 34 persoane
- Electricieni INSEMEX - 2 persoane;
- AMC INSEMEX - 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca.

Realizarea programului de instruire - 100%.



III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (15), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte (35) efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 1

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 0

III.5 Audit extern KMG: 1

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety

Rata de inchidere a neconformitatilor este de 83,67 %

**V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:****V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 7****V.2. Masuri stabilite din controalele proprii: 95**

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Adminis trativ
Masuri stabilite din care:	NC	23	10	7	45	10
	Realizate	15	6	6	43	9
	In curs de realizare	8	4	1	2	1

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Audit Intern	In interiorul cuvei de retentie a rezervoarelor de pacura este crescut un pom.	31.01.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa balustrada de protectie /mana curenta in zona Degazorilor catre Vana Linie C3x105t/h deasupra sala Cazane. Cale de acces nesigura iar in conditii de noapte , iarna sau de vreme ploioasa riscul de a pasi in gol este mare.	18.02.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Evacuarea aerului cald de la arzatorul cazanului 5 este pozitionata pe accesul folosit la verificarea cazanului.	03.03.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Scurgeri condens la ventile + por teava	31.03.2025 / Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Geamuri lipsa statia gaze	14.03.2025/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Desfacuta izolatia la regulator presiune Deg. nr. 2.	17.03.2025/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare



Audit Intern	Scurgeri usoare de soda pe la presetupa pompei nr. 1.	17.03.2025/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Podete improvizate trecere peste excavatie.	30.04.2025/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa drum acces corespunzator catre pompele de apa potabila (directa/convertizor), camin intrare fire apa pretratata in curtea RPE, camin masura fiscala apa pretratata. Drumul este de pamant iar in conditii de noapte sau de vreme ploioasa accesul este dificil.	17.01.2025/ Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Bucati de gresie lipsa in camera de comanda Neutralizare.	28.02.2025/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	In urma efectuarii unor lucrari, in zona rezervoarelor de stocare NaOH, pamantul s-a surpat existand pericolul producerii unui accident de munca.	14.03.2025/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Indicatorul de vant din cadrul instalatiei cazane de productie a aburului a fost avariat si demontat de pe pozitie.	15.05.2025/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Acces nesigur in spate Statie SPG 6kV. O dala care acopera canalul cabluri este suspendat pe doua scanduri.	20.03.2025/ Sef Atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	On road 12 Cogen, in the area with heavy vehicle traffic, is a pit with cover very damaged, with breaks and cracks; present a danger of accidents for workers and damages for vehicles.	11.01.2025/ Project Manager Cogen	In curs de realizare
Audit Intern	The fence in the area of the waste platform is displaced. By moving it could damage the panels in the Photovoltaic Park.	11.01.2025/ Project Manager Cogen	In curs de realizare
Audit Intern	Treapta de beton scara acces de la etaj 1 la 2 (din spate cladire Administrativa) deteriorata. Risc de impiedicare si accidentare personal.	31.03.2025/ Coordonator Administrativ	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani pe teritoriul Platformei Rompetrol Energy: 0
- Ridicare legitimatii acces definitiv: 0



- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani: 0**
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna: 0**
- **Notificari avertizare: 0**
- **Penalizare Societati: 0**
- **Aplicare puncte amenda: 0**
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

Intocmit: Manager QHSE

17.04.2025