



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BUCUR BORIS

DocuSigned by:

Bucur Boris

B2158B5137134B9...

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim IV - 2022, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. IV - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.

															Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	ITM	Deces	
RPE	2021													-	-	-	
	2022													-	-	-	
RPE	2021 2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												0	0	0	

b). Subcontractori

In trim. IV - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.



Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2021													-	-	-	
	2022													-	-	-	
	2021- 2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												0	0	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim IV – 2022, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	Total
RPE	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim IV, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b). Subcontractori

In trim IV,2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor



Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.4. Evenimente SSM – SU

Pentru anul 2022, au fost inregistrate patru evenimente SSM-SU (Near-Miss)

- În data de 14 martie 2022, ora 10:30 LT, în timpul activităților de ridicare și legare cu panouri din plastic pentru lucrări de cofrare și armare beton. În timpul manipulării panourilor-cadru, din cauza legării necorespunzătoare a panourilor, acestea au alunecat și au căzut pe pământ de la aprox. 1 metru; nimeni nu a fost ranit în incident și nici nu au existat avarii la macara. La verificarea documentelor macaragiului și legătorilor de sarcină, s-a dovedit că aceștia aveau documente / certificate valabile.
- În data de 15 martie 2022, ora 14:30 PM, în timpul probelor pentru punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice a societății UTM, când celulele de 6kV ale siguranței automate au fost puse sub tensiune, după aproximativ 3-4 minute s-a produs un scurt-circuit în interiorul panoului. După dezactivarea rapidă s-a observat un fum gros în interior, fără să izbucnească flăcări. Analizând echipamentul tehnic din interiorul panoului, s-a descoperit că unul dintre cele trei transformatoare de tensiune a suferit un scurt circuit. Evenimentul nu a avut ca urmare victime, ușile panoului fiind închise. Menționăm că în urma cercetărilor, cauza principală a evenimentului a fost o defecțiune de fabricație a transformatorului. Panoul de siguranță și transformatorul sunt deținute de societatea Uzina Termo-electrica Midia.
- În data de 18 mai 2022, ora 12:30 PM, în timp ce mergea pe calea de acces din zona cantinei, un lucrător a calcat cu piciorul stâng pe o ancoră chimică folosită pentru fixarea plăcuțelor din zona parcurii. Ancora chimică a strapuns pantoful stâng, dar nu a produs nicio vătămare a piciorului lucrătorului. Menționăm că în zona au fost efectuate lucrări de mentenanță anterior evenimentului. În urma acestui eveniment toate elementele de fixare și panourile de "parcare interzisă" au fost demontate.
- În data de 21 noiembrie 2022, ora 11:00 LT, în timpul lucrărilor de excavare, fundații la conducta de gaz, conform permisului pentru săpături nr. 13 din 01.11.2022, revalidat la data de 21.11.2022, a fost strapuns un cablu de energie electrică subteran de 6 kV, care a cauzat deteriorarea cablului electric. S-a produs un arc electric între cablu și cupa excavatorului în momentul când cablul a fost strapuns. Lucrările au fost oprite, iar excavatorul a fost scos din zona de lucru. Ulterior, coordonatorul echipei de lucru, sub supravegherea unui supervisor electric competent, a încercat să identifice poziția cablului, care a fost îngropat fără a fi marcat conform cerințelor/normelor legale (NTE 007/08/00, art. .59-60) cu o unealtă de mână (lopată), iar această acțiune a provocat un al doilea arc electric.



Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4

I.5. Incidente auto

In trim IV – 2022 nu au fost inregistrate incidente auto


MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. IV 2022 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 31.12.2022 – 100% din total angajati RPE

I.7. Pandemia cu coronavirus SARS CoV-2 - incetare stare de alerta - amintim in acest context, cateva masuri luate de la incetarea starii de alerta:

Prin canalul de comunicare "1.Life/1.Viata" si QHSE RPE, au fost transmise informatii relevante privind prevenirea infectarii cu noul coronavirus, masurile impuse de autoritati precum si masurile impuse de managementul companiei.

Trim. IV – 2022

- Procedura COVID-19 aprobată și în vigoare;
- Test antigen rapid pentru contact suspect, dacă este cazul;
- Dezinfectarea periodică a birourilor RPE;
- Mască de față și gel antiseptic pentru angajați;
- Persoanele care prezintă simptome/suspiciuni specifice infecției cu virusul SARS-Cov2 (dureri de cap, rinoree, strănut, dureri în gât, pierderea mirosului) sau au fost contacte ale unui caz diagnosticat pozitiv, vor comunica imediat superiorului;
- Dacă este necesar, pauzele de masă se vor acorda treptat, cu respectarea distanței fizice minime de 2 m în zona de luat masa; fiecare angajat va mânca separat, păstrând distanța socială;
- Limitarea interacțiunii sociale în afara biroului/ locului de muncă;



- Limitarea accesului vizitatorilor (terti) in interiorul cladirii administrative si/sau in interiorul birourilor secundare. Prezența terților la sediul/sediile secundare ale companiei este interzisă, cu excepția furnizorilor de servicii, inclusiv corespondența și/sau întâlnirile cu autoritățile care sunt permise în sălile de ședințe;
- Dezinfectarea mediului de lucru.

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 2 noi angajati

Instruire si testare anuala: 162 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 11 persoane
- Fochisti – 34 persoane
- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca. Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (174), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- verificarea implementarii masurilor referitoare la prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 4

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 2

III.5 Audit extern Rompetrol Rafinare: 1 – fara neconformitati

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:



Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety
Rata de inchidere a neconformitatilor este de 95.09 %

V. Situatie masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:

V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 14

V.2. Masuri stabilite din controalelor proprii

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:		71	63	29	345	21
	Realizate	67	47	27	344	19
	In curs de realizare	4	16	2	1	2

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Raport de inspectie	Statiile de decontaminare care sunt amplasate momentan in instalatiile sunt insuficiente, iar cele existente sunt intr-o stare avansata de degradare si nu corespund standardului european EN 15154-5:2019, pe care Romania l-a adoptat	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Raport de inspectie	Structura rampei CF de operare a descarcarilor este intr-un stadiu avansat de coroziune, fiind unul din motivele de instabilitate structurala a acesteia. Accesul pe cisterna de descarcare se face fara nici un sistem de siguranta impotriva caderii de la inaltime, lucru amplificat de prezenta vaporilor in zona, in momentul deschiderii gurii de descarcare si transferului de produs din cisterna	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Raport de inspectie	Motopompele nr.1 si nr.3, alimentate pe benzina prezinta dificultati la pornire, piesele defecte se gasesc greu in cazul inlocuirii (motopompele au vechime mare , an fabr. 1972 , motor ARO), motopompa nr.1 prezinta neetanseitati la cupla motor-pompa	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare



Audit Intern	Masa si scaune neergonomice in Camera Comanda Electric	01.07.2022/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Tencuială/zidărie căzută din tavan și grindă susținere la corp de clădire „B2”. Risc de accidentare personal	30.11.2022/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Scurgeri de pacura in zona Cazanului 1 si Statia de gospodarie pacura	17.08.2022/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Nu sunt afisate instructiuni de lucru la locurile de munca	30.09.2022/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Izolație termică conducte aferente rezervoarelor de la gospodăria de HCl, necorespunzătoare	01.03.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	In cadrul Atelierului Mecanic nu exista cosuri pentru colectarea selectiva a deseuri	30.09.2022/ Coordonator PCG	In curs de realizare
Audit Intern	Stelaj susținere rastel cabluri electrice în sala dozare reactivi, coroziune foarte avansată	30.03.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Cutie metalică de trecere la motor pompă reactivi în stare avansată de coroziune	30.03.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	In mai multe zone din incinta Atelierului, izolatia tevilor este deterioarata	28.02.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Trebuie verificate si instalate unde este cazul a protectiilor antistropire pe legaturile de teava flansate (lipsesc in multe locuri) – pericol stropire cu apa cu pH bazic sau acid, sau reactivi la cedarea garniturilor	01.05.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Linii abur pe aspiratie filtre ventilatoare degazoare neizolate – acum aburul este oprit, dar va avea circulatie in sezonul rece	31.12.2022/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Zona de depozitare deseuri periculoase nu este dotata cu cuva de retentie	30.09.2022/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Cladirea statiei de pacura are 2 geamuri sparte	27.02.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare



Audit Intern	Recipienti improvizati- reactivi determinare SiO2- nu sunt inchisi etans, reactivii pentru determinarea SiO2 sunt alergeni si irita caile respiratorii	31.03.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Reactivi neetichetati corespunzator – recipiente scrise cu marker	31.01.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Corodati stalpii de sustinere rastel cabluri alimentare pompe ,in zona pompelor de neutralizare (1-8).	01.04.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	La trecerea patului de cabluri de la statia 110Kv pe sub cladirea bloc administrativ(zona schimbatorului de caldura)sint citeva (4-5) cabluri electrice care atina, nefiind izolate.	01.04.2023/ Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	Gresie spartă în corp admin., parter, camera 5. Risc de accidentare prin împiedicare	10.12.2022/ Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	In sala filtrelor estacada este corodata	30.01.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	In laboratoarele chimice nu exista statie de spalare a ochilor in situatii de urgenta	24.11.2022/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	In zona Rezervoare NaOH ,scara care deserveste un podet traversare conducte are doua trepte neconforme din bare de teava, care pot provoca accidentari	15.12.2022/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Raport Inspectie	The underground water well no.7 from site construction was dismantled from position by Gonuc Insaat, subcontractor of Calik Enerji, the water sample for readings	20.01.2023/ Calik Enerji	In curs de realizare
Audit Intern	Palanele de ridicare pe grinda de la statia de pompe de langa bazinele de neutralizare si de la corpul B4 trebuie inscriptionate cu eticheta «scos din uz »	31.01.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Nu exista colac de salvare in proximitatea bazinelor de neutralizare ca mijloc de prima interventie in caz de salvare	31.02.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- **Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani** pe teritoriul Platformei Rompetrol: 3
- **Ridicare legitimatii acces definitiv:** 0



- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani: 0**
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna: 0**
- **Notificari avertizare: 3**
- **Penalizare Societati: 4**
- **Aplicare puncte amenda: 20 puncte amenda + 50000 EUR
(1 punct amenda = 50 EUR)**

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoenciu George Claudiu

DocuSigned by:

George Claudiu Stoenciu

74CCCEA0E64D45A...

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com